



Fekalinė k.	Nr. 2219	KORTELĖ	132-D-4
(irėgimio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
iki 2005	Vilnius		S. Batoro
(Šul. pastatymo metai)	(miestas)		(garvė)

ŠULINIO PJŪVLAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavard.	Modž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met. 1
Dangtis	ket.	650		145,47		(medžiaga, kiekis)
Žemė			00	145,47	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet.	110	160	143,87		
VAMZDŽIAI	Nr.1	asbc	100	Viršus	UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“	
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Objektas	
				Apačia		
	Nr.3	asbc	100	Viršus	Sudarė	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus	Patikrino	
				Apačia		
	Nr.5			Viršus	2005.03.31.	
				Apačia		