

šulinio

Nr. () 33 KORTELE

KF
(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Dailidzių

(Miestas)

(Gatvė)



132-10-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ..6..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		149,97	Ar yra vandens?
Žemė				0,05	149,92	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1,00	2,00	147,97	
Vandens lygis	Nr. 1			Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia		
	Nr. 2	ker	150	Viršus	2,10	Objekto Nr. 01-3.15650
				Apačia		
	Nr. 3			Viršus		Sudarė <u>B. B. B.</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		Patikrinęs <u>B. B. B.</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
Vandens lygis	Nr. 5			Viršus		1994 m. 01. 05. mėn. d.
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
Vandens lygis	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		