

VANDENTIEKIO

kamos

Nr. () 33^a KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIUS

DAILOŽIŲ

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		151,45	...KOP... (Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	151,45	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1497cm	1,67	14978	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	POL 32	Viršus 1,40 Apačia 1,42	150,05 150,03	
	Nr. 2	POL 20	Viršus Apačia		
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 01-2-11894
Sudarė					10.10 SAVICKAS (parašas) (pavardė)
Patikrino					10.10 DOGUMAS (parašas) (pavardė)
2008 m. mėn. 14 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)