

Fek. kum.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Dailidžių
(Gatvė)



Nr. () 36 KORTELĖ
132-D-5
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		150,43	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	150,43	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos 2009.09.16.
Dugnas	bet.	1,0	2,58	147,85	J. K. Kovt. ...
Vamzdžiai	Nr. 1	pPs	160	Viršus Apačia 2,71	147,72
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2,73	147,70
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 2,60	147,83
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 70911
					Sudarė J. Pauliūtė (parašas) (pavardė)
					Petikiranė M. Navickas (parašas) (pavardė)
					19,97 m. ... 09. mėn. 11. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)