

Fekalinė
(Komunikacija)

Kanalizacija
(Inžinierio pavadinimas)

Nr. () 52 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Dailidžių
(Gatvė)

76/32-0259 (132-D-5)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duob. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		156.61	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	156.61	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	2.74	153.87	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3.07	
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		Objekto Nr. 01-2-10857
				Apačia	3.01	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> M. D. 169 (parašas) (pavardė)
				Apačia	1.66	
	Nr. 3 ^a	PVC	160	Viršus		Patikrinė <u>[Signature]</u> M. D. 169 (parašas) (pavardė)
				Apačia	2.80	
	Nr. 4	PVC	160	Viršus		2002 m. spalio mėn. 22 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
				Apačia	2.76	
	Nr.			Viršus		
				Apačia		
	Nr.			Viršus		
				Apačia		