ITI Nr. 91

Vandentiekio (Komunikacija) | sklendė (Įrenginio pavadinimas) | Nr.(__) 57 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Dailidžių (Gatvė) | 76/32-0259 (132-D-5) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis			400			156,54
Žemė				0,0		156,54
Sienos						
Dugnas				1,80		154,74
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	100	Viršus	1,80	154,74
				Apačia		
	Nr. 2	plien.	100	Viršus	1,80	154,74
				Apačia		
	Nr. 3	PE	40	Viršus	1,80	154,74
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ..... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

.....

.....

UAB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-10857

Sudarė (parašas) M. Dilba (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2002 m. spalio mėn. 22 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)