

Fekalinė
(Komunikacija)

kanalizacija
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 58 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Dailidžių
(Gatvė)

76/32-0259 (132-D-5)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		158,72	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	158,72	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1,22	157,50	
Vamzžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus 1,24 Apačia 157,48	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-10857 Sudarė <u>[Signature]</u> 19.11/64 (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>[Signature]</u> 20.11.64 (parašas) (pavardė) 2002 m. spalio mėn. 22 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1,40 157,32	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	