

E. Kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinio
(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 58 KORTELE

Vilnius
(Miestas)



Dailidžių
(Gatvė)

132-D-5
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis
Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		156,09	(Medžiaga, kiekis)
Term.			0,00	156,09	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1,85	154,24	Pastabos
Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 1,80	154,29	
Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1,95	154,14	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 3			Viršus Apačia		Filiatas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-2-1178</u> ...
Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>S. V. Stankienė</u>
Nr. 6			Viršus Apačia		(parašas) (pavardė)
Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>H. Vasiulavičius</u>
					(parašas) (pavardė)
					20,02 m. 07. mėn. 01. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)