

Vandentiekio

(Komunikacija)

sklendė

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 62^a KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Dailidžių

(Gatvė)


132-#-5

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	150		156,51	Ar yra vandens?
Žemė		asf.		0,00	156,51	Ar yra dujų?
Sienos		-				Pastabos
Dugnas		-	-	1,78	154,73	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	1,78 154,73	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	ket	100	Viršus Apačia	1,78 154,73	
	Nr. 3	PE	32	Viršus Apačia	1,82 154,69	Objekto Nr. 01-2-11178
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė S. O. V. Stankieris (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrinęs H. Jasiukienis (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2003 m. 07 mėn. 24 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)