

KF

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

šulinio

(Irenginio pavadinimas)

Dailidžių

(Gatvė)

Nr. () 71

KORTELE

132-D-5



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		153.76	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	153.76	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dugnas	bet.	1.5	2.93	150.83	.. P. p. P. p. L. 2006.01.06
Vamzučiai	Nr. 1	KPR	200	Viršus 2.88 150.88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	KPR	200	Viršus 3.26 150.50	
	Nr. 3	KPR	150	Viršus 3.02 150.74	
	Nr. 4	PVC	160	Viršus 1.75 152.01	
	Nr. 4 ^a	PVC	160	Viršus 2.93 150.83	
	Nr. 6				
	Nr. 7				
					Objekto Nr. 91.31.50.58.
					Sudarė 13h Butel; (parašas) (pavardė)
					Patikrinė (parašas) (pavardė)
					19.13 m. 12. mėn. 79 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)