

Vandentiekis
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

KORTELĖ 38A

Vilnius
(Miestas)

Peteliškių g.
(gatvė)




76/32-0260,132-D-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės
Dangtis		bet.	650			156.70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						156.70	Ar yra vandens?
Sienos		bet.					Ar yra dujų? —
Dugnas		bet.					Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	bet	150	Viršbus	1.85	154.85	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖIMAI" fil. "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	bet	150	Viršbus	1.85	154.85	
				Apačia			
	Nr.3	PE	63	Viršbus	1.90	154.80	Objektas: 01-2-12010
				Apačia			
	Nr.4			Viršbus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršbus			Sudarė: N. Maželis (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršbus			Patikrino: Jasiukevicius (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršbus			2005 m. 05 mėn. 04 d. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			