

VANDENTIEKIO

kamos

Nr. (2) 222 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)

VILNIUS

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$\frac{1}{2} \frac{22849,57}{33616,69}$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . Kope . ius (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		121,11	
Žemė			0.00	121,11	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.00 x 2.00	2.85	118,26	Pastabos . Pildyti . Vanduo 2004.08.13 Nr. 01-42731
Vamzžiai	Nr. 1	pl	150	Viršus Apačia 2.42	118,69
	Nr. 2	ket	200	Viršus Apačia 2.42	118,69
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 9.2-4761
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1978. m. mėn. d. d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)