

-14-

231 ITI Nr. 91⁶

VANDENTIEKIO

kameros

Nr. (5) 21

KORTELE

(Komunikacija)

(Ingininio pavadinimas)

VILNĖ

5121 133-D-3

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		121,70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0,00	121,70	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2,00	2,53	119,17	Pastabos 2004.08.13
Vamzčiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus Apačia	2,06 119,64	
	Nr. 2	pe	300	Viršus Apačia	2,06 119,64	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	pe	150	Viršus Apačia	2,06 119,64	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. P.1.3. 42731
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino
	Nr. 7			Viršus Apačia		1988 m. ... mėn. ... d. (Ingininio tyrinėjimo data)