

-20-

kontrolinis gręžinys Nr 7


ITI Nr. 91⁸

Van dendorp
(Komunikacija) kameros Nr. () 81 KORTELE
Vilnius (Miestas) (Įrenginio pavadinimas) 133-D-4
(Gatvė) (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys dydžiu m)

PRIRIŠIMO BRĘŽINYS


Vertikalinis



Horizontalinis



A x 22917,41
y 33899,05
B x 22916,71
y 33900,33
C x 22915,80
y 33901,41



A 126,03
C 126,02

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipnės . kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		126,02	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	126,02	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos Neatšidaro dangčio
Dūgnas	bet.	4,32x4,32	3,00	123,03	123,22
Vamzdžiai	Nr. 1	ket 150	Viršus	2,80	123,22
	Nr. 2		Apačia		
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 81-4.2.781
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2004 m. mėn. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)