

-16-

ITI Nr. 91⁶

92

VANDENTIEKIO
(Komunikacija)

SRĖŽINIS kameros Nr. 7
(Įrenginio pavaidinimas)

Nr. () 112 KORTELĖ

VILNĖ

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

512 133-D-7



ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės m. ⁶ kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		122.15	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	122.15	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos A. - 122.12
Dūgnas	bet.	4.00	2.94	119.21	 2004.08.13. J. J.
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		 Nr. 01-42731
			Apačia		
	Nr. 2	150	Viršus	1.83	120.32
			Apačia		
	Nr. 3	300	Viršus	1.16	120.99
			Apačia		
	Nr. 4	100	Viršus		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS			Apačia	3.04	119.11
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
Objekto Nr. 01.2-42731...					Sudarė J. J. MOKSAS
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino J. J. LACINSKAS
					(parašas) (pavardė)
1988 m. VI mėn. 8 d.					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					