

-30-

ITI Nr. 91⁸

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>8</u>) <u>91</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		(Gatvė)	<u>134-C-5</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

3
25 1 1

x 22657,23
y 24209,28

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>top.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		126.57	Ar yra vandens? <u>taip</u>
Žemė				0.00	126.57	Ar yra dujų? Pastabos <u>2004.08.13</u>
Sienos		bet.				<u>N.V.O-42731</u>
Dūgnas		bet.	2.00 x 2.00	3.20	123.37	 <u>123.92</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus 2.65 Apačia	123.92	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-2-4761</u> Sudarė <u>Alvydas Mironas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alvydas Mironas</u> (parašas) (pavardė) 1972 m. VI. mėn. 2 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	250	Viršus 2.65 Apačia	123.92	
	Nr. 3	pe	150	Viršus 2.20 Apačia	123.87	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		