

Nr.(_____) 38a KORTELE

N.Vilnia
(Miestas)


Gandru g.
(Gatvè)

78/32 – 0145(135 – B – 3)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			157.96
Žemė		Žvyras				
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	2.36		155.60
Vamzdžiai	Nr. 1	Pvc	250	Viršus	2.08	155.88
				Apačia	2.33	155.63
	Nr. 2	Pvc	250	Viršus	2.11	155.85
				Apačia	2.36	155.60
	Nr. 3	Pvc	160	Viršus	1.80	156.16
				Apačia	1.96	156.00
	Nr. 4	Pvc	160	Viršus	1.19	156.77
				Apačia	1.35	156.61
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės $\frac{6}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos $X = 6063129.73$; $Y = 591186.51$

Uab "Detas"

Objekto nr.

Sudarė



Parašas

A.Savickas

Pavardė

Patikrino



Parašas

A.Savickas

Pavardė

2014-07-01

(įrenginio tyrinėjimo data)