




ŠULINIO PJŪVIAI

(Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
 

Horizontalinis
 



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipnės <u> </u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens <u> </u> Ar yra dujų <u> </u> Pastabos <u>X = 6063082.94; Y = 591163.71</u>
Dangtis		Ketus	315			156.14	
Žemė		Zvyras					
Sienos		Plastm.					
Dugnas		Plastm.	315	2.01		154.13	
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB „Detas“
				Apačia			
	Nr. 2	Pvc	160	Viršus	1.85	154.29	
				Apačia	2.01	154.13	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			A.Savickas
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			Pavardė
				Apačia			

2014-08-29
 (įrenginio tyrinėjimo data)