

F. Kanaliz.

(Komunikacija)

kameros

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Strelciuku g.

(Gatvė)

Nr. () 133 KORTELE


135-C-10

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		184,12	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	184,12	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>Pilnas</u> <u>lekalo</u>
Dugnas	bet.	2,5x20	2,50	181,62	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 0,57	183,55
	Nr. 2			Viršus Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. <u>01-3-11963</u>
Sudarė <u>S. V. Stankevič</u> (parašas) (pavardė)					Patikrino <u>M. J. Januškevičius</u> (parašas) (pavardė)
2005 m. 06 mėn. 21 d.					(Irenginio tyrinėjimo data)