




Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)			Šulinys (Įrenginio pavadinimas)			Kortelė Nr.() 123		
Vilnius (Miestas)			Galinės (gatvė)			135 - C - 13 77/32 - 0300		
ŠULINIO PĖJUVAI (m.)			X= 6061396.21 Y= 589776.58			PRIRIŠIMO SCHEMA		

Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės		
Dangtis	KET	300	—	208.88	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė	—	—	—	208.88	Ar yra vandens? ---- nėra		
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra		
Dugnas	PVC	315	2.16	206.72	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	2.16	Aukščių sistema LAS 07	
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.16		206.72
	Nr.3			Viršus			Objektas: Galinės g. 20
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2018 m. 04 mėn.
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)