



Vilniaus m.
(vieta)S.A. Bačkio g. 3
(gatvė)135-C-13
(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai


Vertikalinis



Horizontalinis



Pirišimo brėžinys

X=6061473.18
Y=589765.84

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		met.	200		204,31	Ar yra vandens?
Žemė				0,00	204,31	Ar yra dujų?
Sienos		PVC				Pastabos:
Dugnas		-	250	2,02	202,29	
Vamzdžiai	Nr. 1,2	PVC	50	Viršus Apačia	1,76 202,55	
	Nr. 3	ket.	32	Viršus Apačia	1,77 202,54	
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
Matininkas Valdas Kovalevskis Individo valios veiklos vykdymo pažyma 2011 06 30 Nr. (4 65)-332-2540 Sėskines g. 55B, Vilnius LT-05111 Tel.Nr. +37065288818 Kvalifikacinio paž.Nr.: IGYV-489						
Objektas: S.A. Bačkio g. 3 N.Vilnios sen., Vilniaus miestas						
Sudarė V.Kovalevskis (v. pavardė) (parašas)						
Patikrino V.Kovalevskis (v. pavardė) (parašas)						
2012 07 03 (irenginio tyrinėjimo data)						