

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.172

Vilnius
(Miestas)


Žemoji
(gatvė)

135-C-14 (78/32-0281)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikolusis



Horizontdlusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes 9		
Dangtis		KET	700	—		196.83	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—	—		196.83	Ar yra vandens? — nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? — nėra		
Dugnas		BET	1000	2.65		194.18	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.27	194.56			
	Nr.2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.69	194.14			
	Nr.3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	2.27	194.56			
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M.Dilba (parašas)
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2018 m.05 mėn.28 (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					

Papildyta

2020.06.



Arvydas Černiauskas
Direktorius