


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Baliūno
(Gatvė)

KORTELĖ Nr. 192
78/32 - 0241
135 - C - 6
(Planšetės moneklatūra)



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės _____ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket.	315			199.13	
Žemė				-			
Sienos		PVC					Ar yra vandens? _____
Dugnas		PVC	300				
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			Ar yra dujų _____
				Apačia	1.14	197.99	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Pastabos _____
				Apačia	1.15	197.98	
	Nr.3	PVC	110	Viršus			_____
				Apačia	1.14	197.99	_____
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė _____ (parašas)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino _____ (parašas)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			214-08-01 (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			