



<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas)		<u>KORTELE Nr. 191</u> <u>78/32 – 0265</u> <u>135 – D – 10</u> (Planšetės moneklatūra)	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pergalės g.</u> (Gatvė)			

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė			
Dangtis	Ket.	650		177.26	Lipinės 4		
Žemė			–	177.26	(Medžiaga, kiekis)		
Sienos	Bet.				Ar yra vandens? nėra		
Dugnas	Bet.	1000	1.59	175.67	Ar yra dujų nėra		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		Pastabos LAS07	
				Apačia	1.51		175.75
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.78	175.48	
	Nr.3			Viršus			UAB "Geo group"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			Sudarė _____ D. Karalius
	Nr.6			Viršus			(parašas) (pavarde)
				Apačia			Patikrino _____ V. Bilinskas
				Viršus			(parašas) (pavarde)
	Nr.7			Viršus			2016-08-09 (Irenginio tyrinėjimo data)
			Apačia				