

- 4 -

Kam. Lantiki's
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


kameros
(Inžinierio pavadinimas)
Lokmoji
(Gatvė)

Nr. (24) 232 KORTELE
135-D-12
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		177,24	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	200, 260	2,58	174,66	Pastabos <i>A-177,21</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus 1,81 Apačia	175,43	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>135-D-12</i> Sudarė <i>Plumbe, K. K.</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Plumbe, K. K.</i> (parašas) (pavardė) 1994 m. ... 01 ... mėn. ... d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	200	Viršus 1,81 Apačia	173,43	
	Nr. 3	pol	150	Viršus 2,93 Apačia	174,31	
	Nr. 4	ket	100	Viršus 2,83 Apačia	173,41	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		