

- 26 -

136-A-12 ITI Nr. 91⁸



F. Kamališauskas
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros
(Inginio pavadinimas)
Antkmoji
(Gatvė)

Nr. (35) 241 KORTELE
4293
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kortelės</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		<u>142,22</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	<u>4,00 x 4,00</u>	<u>2,21</u>	<u>149,01</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>g/b 600</u>	Viršus <u>2,76</u> Apačia <u>139,46</u>		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>pl 400</u>	Viršus Apačia <u>2,80</u> <u>139,42</u>		
	Nr. 3	<u>pl 400</u>	Viršus Apačia <u>2,80</u> <u>139,42</u>		Objekto Nr. <u>01-2-7192</u>
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė <u>P. Kamališauskas</u> (parašas) (pavardė) <u>Pl. Kamališauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		Patikrino <u>P. Kamališauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		19 <u>93</u> m. d. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)