

- 33 -

136-A-12 ITI Nr. 91

Fi. Kanalizacija

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kameras

(Inginio pavadinimas)

Linkelioji

(Gatvė)

Nr. (26) 92

KORTELE

4296



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



x | 23397,94
y | 38870,34

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kopečios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	650		<i>B 141,84</i>	Ar yra vandens?
Žemė	<i>Gr</i>				Ar yra dujų?
Sienos	<i>bet</i>				Pastaba <i>A - 141,81</i>
Dūgnas	<i>bet</i>	<i>1100 x 250</i>	<i>216</i>	<i>139,68</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>glb</i>	600		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>D-2-1192</i>
	Nr. 2	<i>pl</i>	400		
	Nr. 3	<i>pl</i>	400		
	Nr. 4				
	Nr. 5				
	Nr. 6				
	Nr. 7				
			Viršus		Sudarė <i>P. K...</i> <i>M. K...</i> (parašas) (pavardė)
			Apačia	<i>2,76</i>	
			Viršus		Patikrino <i>G. K...</i> <i>G. K...</i> (parašas) (pavardė)
			Apačia	<i>2,78</i>	
			Viršus		1993 m. ... 01 ... mėn. 19 d.
			Apačia	<i>2,76</i>	
			Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia		