

116

ITI Nr. 91

Богоньовог
(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)

Nr. (10) 19 KORTELE


Вульгис
(Miestas) (Gatvė)

42 89 136-A-13
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Malmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ryz.	620		161.87	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dūgnas		bet	x 2.100 2.000	2.65	159.22	
Vamzdžiai	Nr. 1	ryz.	200	Viršus Apačia	1.98 159.89	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/1566..
	Nr. 2	ryz.	200	Viršus Apačia	1.98 159.89	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <u>Erzina</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Alus</u> (parašas) (pavardė)
						1980 m. 10. mėn. 2. f. d. (Inžinierio tyrinėjimo data)