

81

ITI Nr. 91^a

Ф. канализация

Nr. (5) 232 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

ВУЛЬНУС

ГЯНЛО

4286 136-A-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ...? (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	lyr.	650		159.69	
Žemė			0.00	159.69	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2.70	156.99	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 2.83	156.86
	Nr. 2	lyr.	200	Viršus Apačia 2.85	156.84
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 21.3/156.4...
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1980 m. IX. mėn. 19 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)