

<u>F. Koralizacija</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Gerovis</u> (Gatvė)		Nr. (<u>3</u>) <u>96</u> KORTELE <u>136-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis Horizontalinis					

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės met. 36p (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	650		159,25	
Žemė		Gr				Ar yra vandens?
Sienos		Bet				Ar yra dujų?
Dugnas		Bet	110	1,79	157,46	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket	100	Viršus Apačia 1,85	157,40	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-5513</u> Sudarė <u>Vilnius</u> <u>Pharmas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Pharmas</u> (parašas) (pavardė) 197. <u>90</u> m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	alc	200	Viršus Apačia 1,88	157,37	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		