

<u>Vandentakis</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. (3) <u>114</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Genovis</u> (Gatvė)		<u>136-A-15</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
5MG

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . <u>Kortelės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<u>159,48</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	<u>2,00 x 2,00</u>	<u>2,57</u>	<u>156,91</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2,16</u> Apačia <u>157,32</u>		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.2.8535</u>
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>65</u>	Viršus <u>2,14</u> Apačia <u>157,34</u>		
	Nr. 3	<u>ket</u>	<u>65</u>	Viršus <u>2,14</u> Apačia <u>157,34</u>		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Sudarė <u>P. V. ...</u> (parašas) (pavardė)		Patikrino <u>J. S. ...</u> (parašas) (pavardė)
				19 <u>95</u> m. mėn. <u>15</u> d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)		