

F. Kanaliz.
(Komunikacija)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 133 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Gerovės
(Gatvė)

136-A-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis



Horizontalinis



5MG



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>5 ket</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		157,40	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	157,40	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnes	bet.	1,00	2,08	155,32	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia 2,35	155,05
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia 2,35	155,05
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 2,20	155,20
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia 2,20	155,20
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>91-A-8382..</u>
Sudarė <u>S. Stankin</u> (parašas) (pavardė)					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>95</u> m. <u>05</u> ... mėn. <u>26</u> d.					(Irenginio tyrinėjimo data)