

F. Kanaliz.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Lin. l. m. o. p. i.
(Įrenginio pavadinimas)
(Gatvė)

Nr. () 133 ²²⁷ **KORTELE**
4-98 136-A-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		162,02	Ar yra vandens?
Žemė	-				Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dugnas	bet.	1,0	2,12	159,90	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2,24	159,78
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 2,36	159,66
	Nr. 3	ker.	200	Viršus Apačia 2,31	159,71
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>4-98-136-A-15</u>
					Sudarė <u>11/11/11</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>11/11/11</u> (parašas) (pavardė)
					1998 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)