

VANDENTIEKIO		kameros		Nr. () <u>52</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		<u>136-B-13</u>	
<u>VILNIUS</u>		<u>SODŽIAUS</u>		(Planšeto nomenklatūra)	
(Miestas)		(Gatvė)			

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		152.85	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	152.85	Ar yra vandens? <u>YRA</u> ...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2000 x 2200	2.90	149.95	Pastabos
Vandentiekio	Nr. 1	PLIEN	600	Viršus 2.20 Apačia 150.65	...
	Nr. 2	PLIEN	600	Viršus 2.20 Apačia 150.65	...
	Nr. 3	KET	400	Viršus 2.20 Apačia 150.65	...
	Nr. 4	KET	400	Viršus 2.20 Apačia 150.65	...
	Nr. 5	PLIEN	50	Viršus 2.10 Apačia 150.75	...
	Nr. 6	PLIEN	50	Viršus 2.10 Apačia 150.75	...
	Nr. 7	KET	100	Viršus Apačia	...

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"		
Filialas "TOPOGRAFIJA"		
Objekto Nr. <u>DA-1-136-B-13</u>		
Sudarė	<u>P. L. SAVICKAS</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
2003 m. ... mėn. ... d.		
(Irenginio tyrinėjimo data)		