

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irenainio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 57

Vilnius
(Miestas)

Sooty
(gate)

136-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)




PRI RIŠIMO SCHEMA

X = 6062432.93

$$Y = 592698,24$$

Vertikalusis

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	150	—		152,70	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		152,70	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	Ket	100	Viršus	2,00	150,70		
				Apačia				
	Nr.2	Ket	100	Viršus	2,00	150,70		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,03	150,67	AB'Inžineriniai tyrinėjimai	
				Apačia			Filialas "TOPOGRAFIJA"	
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J.Krukovsk
				Apačia				(parašas)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V.Augūnas
				Apačia				(parašas)
	Nr.7			Viršus			2010 m. 11 mėn.	
				Apačia			(Irengimo tyrinėjimo data)	