

Vandentiekis

(Komunikacija)

Sklendė

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 58

Vilnius

(Miestas)

30021012

(gatvė)


136-b-13

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X= 606243274

Y= 592698,98



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	152,69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	152,69	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	100	Viršus 1,99 150,10	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	100	Viršus 1,99 150,70	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,02 150,5	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
					2010 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)