

<u>Vand</u> (Komunikacija)	<u>5ul</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. () <u>152</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Nasturty</u> (Gatvė)	<u>136-B-14</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		157,84	
Žemė			0,0	157,84	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet	1500	204	155,80	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	60	Viršus 1,52 Apačia 156,32	
	Nr. 2	pl	60	Viršus 1,52 Apačia 156,32	
	Nr. 3	pl	40	Viršus 1,52 Apačia 156,32	
	Nr. 4	pl	50	Viršus 1,58 Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>01350450</u>		
Sudarė	<u>Eng</u>	<u>Eng</u>
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		
	(parašas)	(pavardė)
19 <u>86</u> m. mėn. ... d.		
(Irenginio tyrinėjimo data)		