

-58-

ITI Nr. 91⁸

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Pupty</u> (Gatvė)	Nr. (<u>34</u>) <u>121</u> KORTELE <u>136-B-15</u> (Planšeto nomenklatura)
--	---	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis
 Horizontalinis

21-1-1-1
0-1-3

$$\begin{array}{r} x | 23109,90 \\ y | 39613,10 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudas	Lipynės
Dangtis	ket.	650		117,24	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			-030	146,94	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	3,50x2,10	3,04	144,20	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	400	Viršus 2,23 Apačia	145,01	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	400	Viršus 2,23 Apačia	145,01	
	Nr. 3	400	Viršus 2,23 Apačia	145,01	Objekto Nr. <u>01-2-6076</u>
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		1992 m. mėn. ... d.
	Nr. 7		Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI-84