

-45-

ITI Nr. 91⁸


Vandentiekis kameros
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius V. Vilnios Vand. 136-B-15
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis

Horizontalinis



$$X = 23178,83$$

$$Y = 39530,79$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... ⁶ (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		145,98	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	145,98	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1,57x2,40	3,35	142,63	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket 200	Viršus 2,82	143,16	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket 300	Viršus 2,82	143,16	
	Nr. 3	pl 300	Viršus 2,82	143,16	Objekto Nr. <u>42.5.6.1.</u>
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
			Viršus		
			Viršus		197... m....3.... mėn./S.d.
			Viršus		
			Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
			Viršus		
			Viršus		
			Viršus		