



-48-

ITI Nr. 91⁸

Vandentiekis kameros Nr. () 65 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius N. Vilnios Vand. 136-B-15
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		145,68	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	145,68	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabas
Dūgnas	bet.	3,20 x 2,00	3,54	142,14	
Vamzdžiai	Nr. 1	plien 300	Viršus 2,92	142,76	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>PI-136-B-15</u> Sudarė <u>Antanas Krutavskij</u> (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>Antanas Krutavskij</u> (parašas) (pavardė) 197... m. ... <u>13</u> ... mėn. ... <u>15</u> ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plien 400	Viršus 2,86	142,82	
	Nr. 3	ket 200	Viršus 2,42	143,26	
	Nr. 4	plien 400	Viršus 2,86	142,82	
	Nr. 5	ket 150	Viršus 2,42	143,26	
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		