

-49-

ITI Nr. 91⁸

<u>Vandentakis</u> (Kommunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Rytų</u> (Gatvė)	Nr. <u>(35)</u> <u>66</u> KORTELE <u>136-B-15</u> (Planeto nomenklatura)
--	--	--

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

X=23165,59
Y=39570,35

2004.03.15
Nr 01-42561

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		145,49	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	145,49	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	180x230	3,17	142,32	
Vamzdžiai	Nr. 1	plien 300	Viršus 2,60	142,89	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-42561</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1992 m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plien 300	Viršus 2,60	142,89	
	Nr. 3	plien 400	Viršus 2,50	142,99	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Apačia		