


<u>Bogonobov</u> (Komunikacija)	kameros	Nr. (4) <u>121</u>	KORTELE
<u>Buļņatod</u> (Miestas)	(Irenginio pavadinimas)	<u>136-C-10</u>	
	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)	



ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 22361.30$$

$$y = 38384.80$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis	ket.	650		180.32	180.78
Žemė			0.00	180.32	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.04 x 2.00	3.00346	177.32	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	lyg. 200	Viršus 2.26	178.06	
			Apačia 2.72		
	Nr. 2	lyg. 200	Viršus 2.26	178.06	
			Apačia 2.72		
	Nr. 3	lyg. 200	Viršus 2.26	178.06	
			Apačia 2.72		
	Nr. 4		Viršus		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	Nr. 5		Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
Objekto Nr. 01-3/30.71....					
Sudarė					
Patikrino					
1974 m. ... mėn. ... d.					
(Irenginio tyrinėjimo data)					