

117

135

ITI Nr. 91

36

Fkanalizacija

(Komunikacija)

Suliny

(Inginio pavadinimas)

Nr. (33) ~~231~~

KORTELE

136-C-10

Vilnius

(Miestas)

LINKSMOJI

(Gatvė)


5334

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x	22 392.73
y	38 441.10

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 15
Dangtis	metal	0.65		177.08	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1.50	5.52544	173.71	Pastabos 89.10.10 H. Laci. 99.
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus 5.78 Apačia 5.71	173.37
	Nr. 2	bet	400	Viršus 5.78 Apačia 5.71	173.37
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.-31.2986
					Sudarė <i>Plum</i> <i>Kauras</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>R. S.</i> <i>Dervit</i> (parašas) (pavardė)
					1983 m. ... X/11 ... mėn. 7. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)

/Nevirite /Pavir