


<u>Vandenius</u> (Komunikacija)	<u>kameros</u> (Inginio pavidinimas)	Nr. <u>(15)</u> <u>244</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Linksmoji</u> (Gatvė)	<u>136-C-10</u> (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kortelės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		<u>184,06</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba <u>1/B - 184,19</u>
Dūgnas		bet.	<u>480 x 3,92</u>	<u>3,53</u>	<u>180,53</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl</u>	<u>500</u>	Viršus <u>2,70</u> Apačia <u>181,36</u>	<u>181,36</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>pl</u>	<u>500</u>	Viršus <u>2,70</u> Apačia <u>181,36</u>	<u>181,36</u>	
	Nr. 3	<u>pl</u>	<u>400</u>	Viršus <u>2,80</u> Apačia <u>181,26</u>	<u>181,26</u>	
	Nr. 4	<u>ket</u>	<u>300</u>	Viršus <u>2,83</u> Apačia <u>181,23</u>	<u>181,23</u>	Objekto Nr. <u>01-2-1598</u>
	Nr. 5	<u>pl</u>	<u>400</u>	Viršus <u>2,80</u> Apačia <u>181,26</u>	<u>181,26</u>	
	Nr. 6	<u>plastm</u>	<u>150</u>	Viršus <u>3,63</u> Apačia <u>180,43</u>	<u>180,43</u>	Sudarė <u>P. [signature]</u> <u>K. [signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus <u>3,63</u> Apačia <u>180,43</u>	<u>180,43</u>	
Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)						1996 m. <u>05</u> mėn. <u>13</u> d.
(Inginio tyrinėjimo data)						