

<u>Богородога</u> (Komunikacija)		kameros (Irenginio pavadinimas)		Nr. (1) 43 KORTELE	
<u>Вильнюс</u> (Miestas)		<u>Луксмол</u> (Gatvė)		136-C-10 (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) (D.O.)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		176.02	175.83
Žemė			0.00	176.02	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.80 x 2.05	3.40-3.21	172.62	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	lyz.	150	Viršus 2.80 Apačia 2.61	173.22
	Nr. 2	lyz.	300	Viršus 2.75 Apačia 2.56	173.27
	Nr. 3	lyz.	200	Viršus 2.80 Apačia 2.61	173.22
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-3/307.....

Sudarė Bochoro (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1984. m. mėn. d.

(Irenginio tyrinėjimo data)