

-102-

Fekalių k.
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 89 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Linkomai
(Gatvė)



136-C-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Kef.	650		178.67 178.52	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	Bet.				Pastabos
Dūgnas	Bet.	1000	2.2 42.5	176.37	..89.10.10..H. Kad. 99..
Vamzdžiai	Nr. 1	Kef.	100	Viršus 2.16 Apačia 2.25	176.36
	Nr. 2	Ker.	150	Viršus 2.21 Apačia 2.30	176.31
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. D.1.7-4302..
					Sudarė <u>H. Kucinskis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. ... 26 ... mėn. 12 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)