



F. Koralizavičius šulinio Nr. (6) 201 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Linksmoji 136-C-1A
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 10 lip (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		184,36	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet.	150	3,54	180,82	Pastabos	
Vandžiai	Nr. 1	kon	150	Viršus Apačia 3,79	180,57	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 4-2-85-98 Sudarė <i>P. B.</i> <i>K. M.</i> (parašas)(pavardė) Patikrino <i>J. K.</i> <i>K. M.</i> (parašas)(pavardė) 19.96 m. 05 mėn. 13 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kon	150	Viršus Apačia 3,81	180,55	
	Nr. 3	kon	150	Viršus Apačia 2,86	181,50	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		