

Fekalinė
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Kanalizacija
(Inginio pavadinimas)
Linksmoji
(Gatvė)


Nr. () 122 **KORTELE**
136-C-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



X=22123,02
Y=38141,60

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	700		182,29	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	182,29	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	5,16	177,13	
Vamzdziai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 5,28	177,01	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	bet.	400	Viršus Apačia 5,46	176,83	
	Nr. 3	ker.	200	Viršus Apačia 5,25	177,04	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Objekto Nr. 01-42224						Sudarė <u>H. Di. Iba</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[Signature]</u>						(parašas) (pavardė)
2003 m. balandžio mėn. 2 d.						(Inginio tyrinėjimo data)