

|                                                                         |  |                                                                |  |                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>F. Kanalizacija</u><br>(Komunikacija)<br><u>Vilnius</u><br>(Miestas) |  | šulinio<br>(Inginio pavadinimas)<br><u>Linkmoji</u><br>(Gatvė) |  | Nr. <u>(44) 156</u> <b>KORTELE</b><br><u>136-C-13</u><br>(Planšeto nomenklatura) |  |
| ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)                                      |  | PRIRIŠIMO BRĖŽINYS                                             |  |                                                                                  |  |

Vertikalinis

Horizontalinis

| Pavadinimas                                                   |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio  | Altitudės | Lipynės .met. 6. l.p. (Medžiaga, kiekis)                             |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Dangtis                                                       |       | ket.     | 650       |                       | 183,05    |                                                                      |
| Žemė                                                          |       |          |           |                       |           | Ar yra vandens? .....                                                |
| Sienos                                                        |       | bet.     |           |                       |           | Ar yra dujų? .....                                                   |
| Dugnas                                                        |       | bet.     | 40        | 3,86                  | 179,19    | Pastabos .....                                                       |
| Vamzdžiai                                                     | Nr. 1 | alic     | 150       | Viršus<br>Apačia 3,97 | 179,08    | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS<br>Objekto Nr. <u>IV-2-5800</u> |
|                                                               | Nr. 2 | alic     | 150       | Viršus<br>Apačia 4,00 | 179,05    |                                                                      |
|                                                               | Nr. 3 | alic     | 150       | Viršus<br>Apačia 3,98 | 179,07    |                                                                      |
|                                                               | Nr. 4 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           |                                                                      |
|                                                               | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           |                                                                      |
|                                                               | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           |                                                                      |
|                                                               | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           |                                                                      |
| Sudarė <u>E. Dvornic</u> <u>Klimas</u><br>(parašas) (pavardė) |       |          |           |                       |           | 19 <u>91</u> m. .... mėn. .... d.<br>(Inginio tyrinėjimo data)       |
| Patikrino <u>K. Kociuska</u><br>(parašas) (pavardė)           |       |          |           |                       |           |                                                                      |