

<u>F. Kanalis</u> (Komunikacija) <u>Alkūnis</u> (Miestas)	<u>Įrenginio pavadinimas</u> <u>Įėjimo</u> (Gatvė)	Nr. () <u>14</u> KORTELE <u>136-C-3</u> (Planšeto nomenklatura)
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		163,23	Ar yra vandens?
Žemė		-				Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	100	2,04	161,19	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia 197	161,26	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-2-5080</u> Sudarė <u>mi - karkov</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1988 m. 11 / ... mėn. 03 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	150	Viršus Apačia 198	161,25	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		